

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Тюменского муниципального района
Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развитию детей (корпус №2)
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
ул. Максима Горького, д.1

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 87 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 7 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 127-00

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №2).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 475,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1963 г, последнего капитального ремонта – 2015 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – ____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): свидетельство о государственной регистрации права.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 280 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,Г,О,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо одиночную ступень в фойе около двери входной группы главного входа обустроить опорным поручнем с одной стороны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружную эвакуационную лестницу в приемке, внутреннюю эвакуационную лестницу с 1-го этажа обустроить вторым поручнем с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо площадку входной группы продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на этаж выше основного входа, для эвакуационных мероприятиях предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 518 от «07» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 127-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей (корпус №2).
- 1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 475,3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – есть.
- 1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – ____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): свидетельство о государственной регистрации права .
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 280 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 518
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 127-ОО

Тюменская область,
Тюменский р-он,
р.п. Боровский

«07» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей (корпус №2).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 475,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101,122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	3-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	I	14-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт II,III, 1,6,7,14, 2эт IV,1,6,15	17-40,77
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	по плану	19,20, 41-43, 47-50, 58-61, 68-70, 73-77

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	по плану	44-46, 51-57, 62-67, 71,72, 78-82
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,Г,О,У) ВНД (С)	-	13,14, 83-87
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо одиночную ступень в фойе около двери входной группы главного входа обустроить опорным поручнем с одной стороны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружную эвакуационную лестницу в прямке, внутреннюю эвакуационную лестницу с 1-го этажа обустроить вторым поручнем с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо площадку входной группы продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на этаж выше основного входа, для эвакуационных мероприятий предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 4 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 1 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 8 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 5 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 8 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 2 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ 28 ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 5 ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):
пешеходный путь на участке к объекту размещен на одном уровне с проезжей частью (отсутствует выделенный от проезжей части пешеходный тротуар), которые между собой не разделены дорожной разметкой, что не обеспечивает безопасность дорожного движения (фото №№ 1,2).


Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Зав. хозяйством
Ровнова Е.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4	- входная калитка не выделена контрастным цветом; - перед калиткой отсутствует тактильно-контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте.	К,О,С,Г,У	- контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-12	-на пешеходном пути расположен наземный водоотводный лоток на котором отсутствует дренажная (водоприемная) решетка.	К,О,С,Г,У	- установить дренажную решетку на водоотводном лотке, ребра дренажной решетки размещенные на путях движения МГН расположить перпендикулярно направлению движения с шириной просветов ячеек не более 0,013м,	Текущий ремонт

							длиной 0,015м, диаметр круглых ячеек не более 0,018м.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-отсутствует стоянка (парковка) транспортных средств.	К, Г, О, С	-отсутствует возможность обустройства стоянки (парковки) транспортных средств из-за условий сложившейся застройки.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	3-12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	О,С,Г,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-входная площадка (одиночная ступень) не продублирована пандусом.	К,О,С	-установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	14	-размещение наземных предупреждающих тактильно-контрастных указателей не соответствует требованиям СП 59.13330-2016; -высота входной площадки более 0,015м; -контур не выделен контрастным цветом; -противоскользящее покрытие обеспечено не на всей горизонтальной поверхности.	К,О,С,Г,У	-обустроить наземные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от края проступи площадки; -край (проступь) площадки выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи площадки шириной 0,08-0,1м.; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	16,17	-размещение информационной таблички с использованием шрифта Брайля не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - на информационной таблички с наименованием учреждения, дублированной шрифтом Брайля отсутствует необходимая информация дублированная шрифтом Брайля – № телефона,	С, К, О, Г,У	-разместить информационную табличку с использованием шрифта Брайля перед входом в здание рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; -заменить информационную	Текущий ремонт

					электронная почта; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - ручки внутренней входной пластиковой двери не выделены контрастным цветом.		табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля или добавить недостающую информацию - № телефона, электронная почта; -установить пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - выделить дверные ручки пластиковой двери контрастным цветом.	
2.5	Тамбур	есть	I	15	-отсутствует свободное пространство у двери со стороны ручки при открывании к себе не менее 0,6м (установлены корзины с бахилами).	С, О, Г, У	-предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Организац ионные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г,У) ВНД (К,С)	I	14-17	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 1,7 2эт 1	17-20	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); -перед входной дверью присутствует одиночная ступень; -выделение контура одиночной ступени контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; -одиночная ступень не продублирована пандусом; -отсутствуют опорные поручни.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); -контур (проступь) одиночной ступени выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить опорный поручень с одной стороны ступени на высоте 0,5 м в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	II, IV	21-25	- отсутствует второй поручень на межэтажных лестницах; - выделение краевых ступеней (проступь) лестничных маршей не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы).	К, О, С, Г, У	- установить второй пристенный поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017; - предусмотреть выделение контрастным цветом краевых ступеней (проступи) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - при необходимости предусмотреть	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							помощь ассистента (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	
3.	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	18, 26,27	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - высота порога более 0,014м.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт III, 6,14, 2эт 6,15	28-40, 77	-не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках с 1-го и 2-го этажа; - встречаются пороги с высотой более 0,014 м; -встречаются одиночные ступени около наружных эвакуационных дверей со 2-го этажа; -контур одиночных ступеней около эвакуационных дверей со 2-го этажа не выделен контрастным цветом; - краевые ступени (проступь) металлических эвакуационных наружных лестницах со 2 этажа не выделены контрастным цветом, - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне эвакуационных дверей со 2-го этажа; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -выделение краевых ступеней (проступь) эвакуационного лестничного марша с 1-	К, О, С, Г,У	-краевые ступени наружных металлических эвакуационных лестниц, наружных одиночных ступеней около дверей эвакуационных выходов, эвакуационной лестницы с 1-го этажа выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - на эвакуационной лестнице с 1-го этажа (около	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

				го этажа не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - эвакуационная лестница с 1-го этажа (около спортивного/музыкального зала) не оборудована вторым поручнем; -на наружной эвакуационной лестнице с 1-го этажа, установленной в приемке, отсутствуют опорные поручни; -ступени наружной эвакуационной лестнице с 1-го этажа, установленной в приемке, не выделены контрастным цветом.		спортивного/музыкального зала) установить пристенный поручень, на наружной эвакуационной лестнице в приемке, установить опорный поручень с одной стороны на высоте 0,5м в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт II,III, 1,6,7,14, 2эт IV,1,6,15	17-40,77	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед. кабинет и т.д..)	есть	по плану	41-43	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются пороги высотой более 0,014м.	С, Г	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	по плану	19, 20, 47-50, 58-61, 68-70	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - встречаются пороги с высотой более 0,014м.		- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный / спортивный зал)	есть	по плану	73-77	<u>Музыкальный/Спортивный зал</u> - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;	К, С, О, Г, У	<u>Музыкальный/Спортивный зал</u> - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					-ширина рабочей створки двери менее 0,9м.		0,1-0,5 м от края двери; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
оны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	по плану	19,20, 41-43, 47-50, 58-61, 68-70, 73-77	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (О,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К,Г,С).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	по плану	78- 82	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -на пути движения присутствует препятствие в виде хоз.инвентаря (ведра, бочки); -с одной стороны отсутствует поручень около унитаза; -отсутствует свободное место около унитаза не менее 0,8м; -отсутствует крючок для трости и костылей около раковины; -отсутствует свободное место для разворота на кресле-коляски не менее 1,4м; -отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О,С	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - дверные ручки выделить контрастным цветом; - на пути движения устранить препятствие в виде хоз.инвентаря (ведра, бочки); -установить поручень около унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -установить крючок для костылей около раковины; -установит кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть и установить зеркало установить на высоте 0,85-1,1м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

			по плану	51-54, 62-64, 71, 72	<u>Туалеты в группах</u> -ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -встречаются пороги с высотой более 0,014м; -отсутствуют поручни около унитаза и раковины.		<u>Туалеты в группах</u> -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка в группах)	есть	по плану	44-46, 55-57, 65-67	-ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -около двери при входе присутствует препятствие в виде мебели.	К, О, С, Г, У	- дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	по плану	44-46, 51-57, 62-67, 71,72, 78-82	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,С,Г,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №2).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	13, 83- 87	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; -ручки пластиковых дверей не выделен контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	13,14	-отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует предупреждающий	С	-обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до	Текущий ремонт

				наземный тактильно-контрастный указатель перед входной калиткой на (из) территорию (-ии).		препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -установить информационную тактильную вывеску на входной группе с указанием № телефона и электронной почтой дублированную шрифтом Брайля; -установить информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме групп), залах, дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы.	
--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,Г,О,У) ВНД (С)	-	13,14, 83-87	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,Г,О,У). Временно недоступно ВНД (С).



Фотография №1



Фотография №2




Фотография №3



Фотография №4




Фотография №5



Фотография №6




Фотография №7



Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14




Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21



Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26




Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31



Фотография №32




Фотография №33




Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36




Фотография №37




Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45



Фотография №46




Фотография №47




Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52




Фотография №53



Фотография №54




Фотография №55




Фотография №56



Фотография №57




Фотография №58




Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62




Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66




Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69




Фотография №70



Фотография №71




Фотография №72




Фотография №73




Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78




Фотография №79



Фотография №80



Фотография №81



Фотография №82

Район Тюменский


п. Боровский

ПЛАН

ул. Максима Горького N 1

(2к)

1 ЭТАЖ



Масштаб: 1:200

Техник инвентаризатор: Соцкая Н.П.


Район Тюменский

п. Боровский

ПЛАН

ул. Максима Горького N 1

2 ЭТАЖ



Масштаб: 1:200

Дата: 30.03.05г.

Техник инвентаризатор: Соцкая Н.П.

Начальник: Плясунова Г.М.

К поэтажному плану строения

[illegible]

К поэтажному плану строения

[illegible]

К поэтажному плану строения

[illegible]



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖКЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров