

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Тюменского муниципального района
Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развитию детей (корпус №5)
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
ул. Советская, д.20, строение 1

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно всем (ДУ-В).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В** Доступен полностью всем
 - ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В** Доступен частично всем
 - ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 139 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 5 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 130-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №5).
- 1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Советская, д.20, строение 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь – 1 715,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – есть.
- 1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего г. капитального – г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 310 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно всем (ДУ-В).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутренние межэтажные лестницы, наружные эвакуационные металлические лестницы обустроить вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночную ступень, а также предусмотреть на объекте предупредительные и информационные тактильные указатели, информационную табличку, мнемосхему для административных помещений с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо наружную одиночную ступень эвакуационного выхода обустроить стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

Для обеспечения доступа на этажи выше первого инвалидам на креслах-колясках, для эвакуации с верхних этажей предусмотреть оказание ситуационной помощи с помощью ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ, в случае необходимости предусмотреть гусеничный мобильный подъемник.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 521 от «07» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« » 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 130-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №5).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Советская, д.20, строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь – 1 715,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта – - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 310 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101,122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 521
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 130-ОО

Тюменская область,
Тюменский р-он,
р.п. Боровский

«07» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №5).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Советская, д.20, строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь – 1 715,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта – - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: на объекте установлен информационный терминал (фото № 132).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	1, 5-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	18	9-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт 19,20,42,43 2эт 9-12 3эт 5,6,18,19	18-62
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	1эт 22,30,31, 38,39 2эт 2-4,17,18	63-78, 82-86, 97-101, 108-112, 121-123

			20,21 3эт 2,5,9,12, 16,17	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	1эт 25,29,40,33 ,37 2эт 13,14,19,22 3эт 8,13,11,15	87-91, 102,103, 113-120, 124-129
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)		11, 130-139
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно всем (ДУ-В).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутренние межэтажные лестницы, наружные эвакуационные металлические лестницы обустроить вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночную ступень, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную табличку, мнемосхему для административных помещений с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо наружную одиночную ступень эвакуационного выхода обустроить стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

Для обеспечения доступа на этажи выше первого инвалидам на креслах-колясках, для эвакуации с верхних этажей предусмотреть оказание ситуационной помощи с помощью ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ, в случае необходимости предусмотреть гусеничный мобильный подъемник.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 15 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 12 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 8 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 44 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на пути движения к объекту частично отсутствуют элементы мощения пешеходного тротуара. (фото № 2).

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Зав. хозяйством
Ровнова Е.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5,6	-дверная ручка не выделена контрастным цветом; -на входной калитке установлена ручка в виде «кнопки»; -перед входной калиткой отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель; -отсутствует информация об объекте.	К,О,С,Г,У	- установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7,8	-не выявлено	К,О,С,Г,У	- не требуется	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1	-не выявлено	К, Г, О, С	-не требуется (по ул. Советская имеются наземные бесплатные стоянки).	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	1, 5-8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,Г,У). Временно недоступно (С).**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	О,С,Г,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		10	не выявлено	К,О,С	- не требуется (входная площадка перед дверью оборудована съездом).	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	9-11	- контур площадки не выделен контрастным цветом; -размещение наземных тактильно-контрастных указателей, выполняющие функцию предупреждения, на пешеходных путях не соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018.	К,О,С,Г,У	- контур входной площадки выделить контрастным цветом (проступь) за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -разместить наземные тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия глубиной 0,5-0,6м на всю ширину входной площадки.	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя)	есть	-	9, 12-17	- около левой наружной входной двери отсутствует пиктограмма «Вход»; -доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -высота порогов более 0,014м; - ручки наружной и внутренней входной двери не выделены контрастным цветом; -контур наружной входной двери не выделен контрастным цветом; -отсутствуют пиктограммы	С, К, О, Г,У	- около левой наружной входной двери установить пиктограмму  ; «Вход»  ; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; -выделить дверные	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					«доступность для инвалидов»; - на информационной таблички с наименованием учреждения, дублированной шрифтом Брайля отсутствует необходимая информация дублированная шрифтом Брайля – № телефона, электронная почта.		ручки пластиковой двери контрастным цветом; - контур наружной входной двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; -установить пиктограммы «доступность для инвалидов»; -заменить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля или добавить недостающую информацию - № телефона, электронная почта; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5	Тамбур	есть	18	15, 18	-противоскользящее покрытие расположено не по всей площади пола.	С, О, Г, У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей площади пола.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	18	9-18	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (ДЧ-В).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 42,43 2эт 9,10 3эт 5,6	18-28	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), дежурного; - отсутствует мнемосхема.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - установить мнемосхему для административной части здания.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт 19,20 2эт 11,12 3эт 18,19	29-36	- отсутствует второй поручень на межэтажных лестницах; -выделение краевых ступеней (проступь) лестничных маршей не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше первого инвалидам на кресла-колясках.	К, О, С, Г, У	- установить второй пристенный опорный поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017; -в период текущего ремонта предусмотреть выделение контрастным цветом краевых ступеней (проступи) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - для обеспечения доступа на этажи выше первого инвалидам на креслах-колясках предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							гусеничный мобильный подъемник и оказание ситуационной помощи с помощью ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Дверь	есть	-	37-46	- встречаются пороги с высотой более 0,014м.	С, К, О	-предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Организа ционные мероприяти я
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт 19,20 ,42,43 2эт 9-12 3эт 5,6, 18, 19	47-62	-не предусмотрена эвакуация инвалидов на креслах- колясках с этажей выше первого; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются пороги с высотой более 0,014 м; -контур наружных одиночных ступеней перед эвакуационными дверями не выделены контрастным цветом; -на наружных эвакуационных лестницах с одной стороны отсутствуют опорные поручни; - краевые ступени (проступь) металлических эвакуационных наружных лестниц не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотно двери; - наружная одиночная ступень около эвакуационного выхода с 1-го этажа не обустроена пандусом.	К, О, С, Г, У	- для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть гусеничный мобильный подъемник и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; -краевые ступени наружных металлических эвакуационных лестниц, одиночной ступени выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - на наружных эвакуационных лестницах установить второй опорный поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017; -ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга)	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия, индивидуальн ое решение с ТСР

						на высоте 1,3-1,4м; - наружную одинокую ступень около эвакуационного выхода с 1-го этажа продублировать стационарным пандусом.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт 19,20,42,43 2эт 9-12 3эт 5,6,18,19	18-62	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (консультативная служба, мед. кабинет, методический кабинет и т.д.)	есть	1эт 22 2эт 2-4 3эт 5	63-78	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; -встречаются двери с шириной рабочей створки двери менее 0,9м; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	С, Г	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	1эт 30,31, 38,39 2эт 17,18 20,21 3эт 9,12, 16,17	82-86, 97-101, 108 112	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м.		-ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный / спортивный зал)	есть	3эт 2	121 - 123	- отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее	К, С, О, Г, У	- установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края	Текущий ремонт, организационные мероприятия

				0,9м.		двери; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	меропри ятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	1эт 22,30,31, 38,39 2эт 2-4,17,18 20,21 3эт 2,5,9,12, 16,17	63-78, 82-86, 97-101, 108-112, 121-123	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (О,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К,Г,С).**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	лэт 25	124 - 129	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - ширина дверного полотна менее 0,9м (фактическая ширина дверного полотна 0,7м); - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -с одной стороны отсутствует поручень около унитаза; -около кнопки вызова помощи отсутствует пиктограмма; -водопроводный кран с раздельным управлением горячей и холодной водой.	К,О,С	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - дверные ручки выделить контрастным цветом; -установить откидной поручень около унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -установит пиктограмму около кнопки вызова помощи; -зеркало установить на высоте 0,85-1,1м; -установить кран с рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСР, организацио нные мероприятия

					<u>Туалеты в группах</u> -ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -отсутствуют поручни около унитаза и раковины; -контур индивидуальных кабин, ручки не выделены контрастным цветом.		<u>Туалеты в группах</u> -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	1эт 33,37 2эт 14,19 3эт 11,15	87-91, 102, 103, 113 - 120	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка в группах)	есть	1эт 29,40 2эт 13,22 3эт 8,13		Не выявлены	К, О, С, Г, У	Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	1эт 25,29,40,33,37 2эт 13,14,19,22 3эт 8,13,11,15	87-91,102, 103, 113-120, 124-129,	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Доступно условно избирательно ДУ-И(К).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №5).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Советская, 20, строение 1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	130- 139	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; -контур входной калитки, краевых одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; -ручки пластиковых дверей не выделен контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	
6.3	Тактильные средства	есть	-	11, 130, 139	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -отсутствует мнемосхема; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно- контрастный	С	- установить информационную мнемосхему для административных помещений; - обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию	Текущий ремонт

				указатель перед входной калиткой на территорию: - размещение наземных тактильно-контрастных указателей, выполняющие функцию предупреждения, на пешеходных путях не соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018.		предупреждения, перед входной площадкой главного входа за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м по всей ширине площадки; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -установить информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме групп), залах, дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы -установить информационную тактильную вывеску на входной группе с указанием № телефона и электронной почтой дублированную шрифтом Брайля.	
--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	11, 130-139	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9




Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23




Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28




Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33




Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39




Фотография №40




Фотография №41



Фотография №42




Фотография №43



Фотография №44




Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57



Фотография №58




Фотография №59



Фотография №60




Фотография №61




Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64




Фотография №65




Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71



Фотография №72




Фотография №73




Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77




Фотография №78



Фотография №79



Фотография №80




Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83



Фотография №84



Фотография №85



Фотография №86



Фотография №87



Фотография №88



Фотография №89




Фотография №90



Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94



Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97



Фотография №98



Фотография №99



Фотография №100



Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103




Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106




Фотография №107



Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114



Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117




Фотография №118




Фотография №119



Фотография №120



Фотография №121




Фотография №122




Фотография №123



Фотография №124



Фотография №125



Фотография №126



Фотография №127




Фотография №128




Фотография №129



Фотография №130



Фотография №131



Фотография №132



Фотография №133



Фотография №134



Фотография №135



Фотография №136



Фотография №137




Фотография №138



Фотография №139

Run no.	Run time	Run speed
1	01:52:23.00	0.00
2	01:52:23.00	0.00
3	01:52:23.00	0.00
4	01:52:23.00	0.00
5	01:52:23.00	0.00
6	01:52:23.00	0.00
7	01:52:23.00	0.00

Узнав числовые координаты (см. п.п. 1)




CONCLUSIONS

- [illegible]

1. *В. В. Мухоморов, кандидат физико-математических наук, зав. кафедрой физики, Пензенский государственный университет, Пенза - 440026.*

[illegible]

2 этаж



Виды окон

Виды окон	Размеры окон
1	1000/1500
2	1000/1500
3	1000/1500
4	1000/1500
5	1000/1500
6	1000/1500

Схема размещения окон





Схема размещения окон



1. Размещение окон, дверей и перегородок
2. Размещение окон, дверей и перегородок
3. Размещение окон, дверей и перегородок
4. Размещение окон, дверей и перегородок

Экспликация помещений

Номер помещения	Назначение	Площадь, кв. м
1	Офис	10,0
2	Офис	10,0
3	Офис	10,0
4	Офис	10,0
5	Офис	10,0
6	Офис	10,0
7	Офис	10,0
8	Офис	10,0
9	Офис	10,0
10	Офис	10,0
11	Офис	10,0
12	Офис	10,0
13	Офис	10,0
14	Офис	10,0
15	Офис	10,0
16	Офис	10,0
17	Офис	10,0
18	Офис	10,0
19	Офис	10,0
20	Офис	10,0
21	Офис	10,0
22	Офис	10,0

Схема размещения окон

- 1. Размещение окон, дверей и перегородок
- 2. Размещение окон, дверей и перегородок
- 3. Размещение окон, дверей и перегородок
- 4. Размещение окон, дверей и перегородок

Экспликация помещений	
Номер помещения	Назначение
1	Офис
2	Офис
3	Офис
4	Офис
5	Офис
6	Офис
7	Офис
8	Офис
9	Офис
10	Офис
11	Офис
12	Офис
13	Офис
14	Офис
15	Офис
16	Офис
17	Офис
18	Офис
19	Офис
20	Офис
21	Офис
22	Офис



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров