

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Тюменского муниципального района
Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развитию детей (корпус №1)
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 10, стр.1

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

-приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

**Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)**

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

— Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

— Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

— *(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)*

— Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.

— *(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

Прилагаемые документы:

— Фотографии – 173 шт.

— Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 8 л.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ
В.В.Васильев
И.И.Иванов
« 01 » 10 20 10 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 126-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей (корпус №1).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 2 226,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): свидетельство о государственной регистрации права.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 502 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: – не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У,Г) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу входной группы главного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружные эвакуационные лестницы, внутренние эвакуационные лестницы с 1-го этажа обустроить вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц со 2-го этажа, краевые ступени наружных и внутренних эвакуационных лестниц с 1-го этажа, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему для административного отделения с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, информирующие тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов). Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо одну из наружных лестниц входных групп продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на 2-й этаж, для эвакуационных мероприятий предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов (к выходу с пандусом) с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 517 от «07» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« » 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 126-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №1).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 2 226,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): свидетельство о государственной регистрации права.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 502 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: – не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 517
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 126-ОО

Тюменская область,
Тюменский р-он,
р.п. Боровский

«07» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №1).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 2 226,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Почта»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: – не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	3-18
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)	1,12,21, 25,38,48	19-27, 57-62, 64,65, 67,72, 74,80,83
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт I,II,III 2,12,13, 21,24, 25,38,48,49 2эт IV,V,VI	28-89,127, 151,157, 158,163

			1,19	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	1 эт 3,4,8,9,15, 18,22,28,29, 40,41,47,50, 51,56,57 2эт 2,3,6-8, 12-14,17,18, 23-26,30,31, 37,38,42,43	90-111, 113-115, 119,120, 126,127, 129-132, 135-139, 141,142, 144-147, 151-163
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	1эт 6,10,14,19, 30,27,34, 36,39,52,53 2 эт 5,9,11,16, 20-22, 27-29, 32,33,38, 40,41, 44-46	112, 116-118, 121-125, 128,133, 134,140, 143, 148-150, 164-167
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У,Г) ВНД (С)	-	20, 168-173
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу входной группы главного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружные эвакуационные лестницы, внутренние эвакуационные лестницы с 1-го этажа обустроить вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц со 2-го этажа, краевые ступени наружных и внутренних эвакуационных лестниц с 1-го этажа, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему для административного отделения с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, информирующие тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов). Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо одну из наружных лестниц входных групп продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на 2-й этаж, для эвакуационных мероприятий предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов (к выходу с пандусом) с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 6 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 3 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 22 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 15 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 8 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 1 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ 55 ___ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.



(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.



(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Зав. хозяйством
Ровнова Е.П.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4	- входная калитка не выделена контрастным цветом; - перед калиткой отсутствует тактильно- контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте.	К,О,С,Г,У	- контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5- 18	- отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения.	К,О,С,Г,У	- предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, бордюры вдоль пешеходного пути выделить контрастным цветом (через один пролет бордюра).	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-отсутствует стоянка (парковка) транспортных средств.	К, Г, О, С	-отсутствует возможность обустройства стоянки (парковки) транспортных средств из-за условий сложившейся застройки.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	3-18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная дополнительных входов)	есть	-	57-62, 64	- отсутствуют поручни с двух сторон лестниц на высоте 0,5м (для детей); - отсутствуют наземные предупреждающие тактильно-контрастные указатели; - красные ступени лестниц не выделены контрастным цветом.	О,С,Г,У	-установить опорные поручни на высоте 0,5м (для детей) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -лестницу около пандуса обустроить наземными тактильно-контрастными указателями, выполняющее функцию предупреждения, за 0,3м до ступени, глубиной 0,5-0,6м и шириной равной ширине участка лестницы разрешенного для движения инвалидов; -выделить проступь красных ступеней лестниц контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-лестницы входных групп не продублированы пандусом или подъемным устройством.	К,О,С	-на одном из входов в здание установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 или предусмотреть подъемное устройство; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в нижней части	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							пандуса в достигаемом месте.	
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	25	-противоскользящее покрытие обеспечено не на всей поверхности пола.	К,О,С,Г,У	- предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	19- 24, 26, 27	-доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -высота порога наружной двери более 0,014м; -ширина рабочей створки внутренней двери 0,8м; - ручки наружной и внутренней входной двери не выделены контрастным цветом; -контур наружной входной двери не выделен контрастным цветом; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - на информационной табличке с наименованием учреждения, дублированной шрифтом Брайля отсутствует необходимая информация дублированная шрифтом Брайля – № телефона, электронная почта.	С, К, О, Г,У	- установить указатель направления, указывающий путь к доступному элементу (входу/выходу) для инвалидов на кресле-коляске; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть приставные мини- пандусы к порогу (к выходу с пандусом); -выделить дверные ручки пластиковой двери контрастным цветом; - контур наружной входной двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; -установить пиктограммы «доступность для инвалидов»; -заменить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля или добавить недостающую информацию - № телефона, электронная почта; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуаль- ное решение с ТСР, организацион- ные мероприятия
2.5	Дверь (входная наружная, внутренняя дополнитель- ных входов)			59- 62, 64	-доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -высота порога более 0,014м; -ширина рабочей створки внутренней двери 0,8м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -отсутствуют	С, К, О, Г,У	-отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть приставные мини- пандусы к порогу (к выходу с пандусом); -выделить дверные ручки пластиковых	Текущий ремонт, индивидуаль- ное решение с ТСР, организацион- ные мероприятия

					пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствуют информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов).		дверей контрастным цветом; - контур наружных пластиковых двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; - установить информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5	Тамбур (главный вход)	есть	1	22-24	- на лестнице отсутствуют опорные поручни; - лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством.	К,С, О, Г, У	- установить опорные поручни в местах стыка ступеней (на повороте лестницы) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.5.1	Тамбура (дополнительных входов)	есть	12, 21, 25, 38, 48	65, 67, 72, 74, 80, 83	- встречается препятствие в виде одиночной ступени; - встречаются препятствие в виде мебели.	К,С, О, Г, У	- край одиночной ступени выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)	1,12,21, 25,38,48	19-27, 57-62, 64,65, 67,72, 74,80,83	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,О).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 2,13, 24,49 2эт 1,19	28-38	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), - отсутствует мнемосхема; - в коридоре отделения мед. части встречается препятствие высотой более 0,014м; - в коридоре 2 этажа около ограждения лестничного марша присутствует одиночная ступень, контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - установить мнемосхему для административной части здания; - демонтировать (заменить) препятствие в коридоре отделения мед. части; - контур одиночной ступени около ограждения лестничного марша выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт I, II, II 2эт IV, V, VI	39-47	- выделение краевых ступеней (проступи) лестничных маршей не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы).	К, О, С, Г, У	- предусмотреть выделение контрастным цветом краевых ступеней (проступи) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - при необходимости предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							инвалидам и лицам с ВОЗ.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Дверь	есть		48-56	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - встречаются пороги с высотой более 0,014м.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	12,21, 25,38, 48	57-89, 127, 151, 157, 158, 163	- не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках с 1-го и 2-го этажа; - встречаются пороги с высотой более 0,014 м; - встречаются одиночные ступени; - контур одиночной ступени в коридоре перед эвакуационной дверью не выделен контрастным цветом; - краевые ступени (проступь) металлических эвакуационных наружных лестниц со 2 этажа, краевые ступени наружных, внутренних эвакуационных лестниц с 1-го этажа, ступени около эвакуационного выхода из группы не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; - выделение краевых ступеней (проступь) эвакуационных лестничных маршей не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются лестницы с отсутствием второго поручня на лестничных маршах с 1-го и 2-го этажа внутренних и наружных эвакуационных выходов.	К, О, С, Г, У	- для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; - проступь краевых ступеней наружных металлических эвакуационных лестниц, наружных, внутренних эвакуационных лестниц с 1-го этажа, одиночной ступени, ступеней внутренней лестницы из спальни выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.); - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - обустроить эвакуационные лестничные марши 1-го и 2-го этажа эвакуационных выходов вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или фирменного знака, в форме круга)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт I,II,III 2,12,13,21,24, 25,38,48,49 2эт IV,V,VI 1,19	28-89, 127, 151,157, 158,163	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующей, мед. кабинет и т.д.)	есть	1эт 3,4	90-108	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются пороги высотой более 0,014м.	С, Г	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	1 эт 8,9,15, 18,22 28,29, 40,41,50, 51,56,57 2эт 2,3,6-8, 12-14, 17,18, 23-26, 30,31, 37,38, 42,43	109 - 111, 113 - 115, 119, 120, 126, 127, 129 - 132, 135 - 139, 141, 142, 144 - 147, 151	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги с высотой более 0,014м.		-ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал)	есть	1эт 47	152 - 163	<u>Музыкальный зал</u> - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м. <u>Спортивный зал</u> - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - высота порога более 0,014м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, С, О, Г,У	<u>Музыкальный зал</u> - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи. <u>Спортивный зал</u> - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	1 эт 3,4,8,9,15, 18,22,28,29, 40,41,47,50, 51,56,57 2эт 2,3,6-8, 12-14,17,18, 23-26,30,31, 37,38,42,43	90-111, 113-115, 119,120, 126,127, 129-132, 135-139, 141,142, 144-147, 151-163	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (О,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К,Г,С).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ес ть	1эт 6	116 - 118, 121 - 124, 143, 148, 149, 164 - 167	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - ширина дверного полотна менее 0,9м (фактическая ширина дверного полотна 0,6м); - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - с одной стороны отсутствует поручень около унитаза; - отсутствует свободное место около унитаза не менее 0,8м; - отсутствует свободное место для разворота на кресле- коляски не менее 1,4м; - отсутствует кнопка вызова помощи; - отсутствуют крючки для костылей; - зеркало установлено на высоте более 0,85- 1,1м.	К,О,С	<u>Туалет для МГН (1этаж)</u> - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить поручень около унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить крючки для костылей около унитаза и раковины; - установит кнопку вызова помощи с пиктограммой; - зеркало установить на высоте 0,85-1,1м.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСР, организац ионные мероприятия

			1эт 14,30, 34,39, 53 2эт 5,9,16, 20,21, 27,28, 32,33, 40,41, 45,46		<u>Туалеты в группах</u> -ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -высота порога более 0,014м; -отсутствуют поручни около унитаза и раковины, ванны; -контур индивидуальных кабин, ручки не выделены контрастным цветом.		<u>Туалеты в группах</u> -дверные ручки выделить контрастным цветом; - предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ.	Текущий ремонт, организацио нные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	вст	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка в группах)	вст b	1эт 10,19 ,27, 36, 52 2эт 11,22 ,29, 38, 44	112, 125, 128, 133, 134, 140, 150	Не выявлены	К, О, С, Г, У	Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ-И (К)	1 эт 6,10,14,19,30, 27,34,36,39, 52,53 2 эт 5,9,11,16, 20-22, 27-29, 32,33,38, 40,41, 44-46	112, 116-118, 121-125, 128,133, 134,140, 143, 148-150, 164-167	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,С,Г,У). Доступно условно избирательно ДУ-И(К).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №1).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	168- 173	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделен контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	20, 168	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно- контрастный указатель перед входной калиткой на	С	- обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки	Текущий ремонт

					территорию, перед лестницей; -отсутствует информационная мнемосхема для административного отделения.		от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -лестницу около пандуса обустроить наземными тактильно-контрастными указателями, выполняющее функцию предупреждения, за 0,3м до ступени, глубиной 0,5-0,6м и шириной равной ширине участка лестницы разрешенного для движения инвалидов; -установить информационную тактильную вывеску на входной группе с указанием № телефона и электронной почтой дублированную шрифтом Брайля; -установить информационную мнемосхему для административного отделения; -установить информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме групп), залах, дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы. - установить информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверями дополнительных входов со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г) ВНД (С)	-	20, 168-173	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У,Г). Временно недоступно ВНД (С).



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11




Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36




Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39




Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45




Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49



Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52




Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66



Фотография №67




Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71




Фотография №72



Фотография №73



Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78




Фотография №79




Фотография №80



Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83



Фотография №84




Фотография №85




Фотография №86



Фотография №87



Фотография №88



Фотография №89



Фотография №90



Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94




Фотография №95



Фотография №96




Фотография №97



Фотография №98




Фотография №99




Фотография №100



Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106




Фотография №107



Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113




Фотография №114



Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119



Фотография №120



Фотография №121



Фотография №122




Фотография №123



Фотография №124



Фотография №125



Фотография №126



Фотография №127



Фотография №128



Фотография №129



Фотография №130



Фотография №131



Фотография №132



Фотография №133



Фотография №134



Фотография №135



Фотография №136



Фотография №137



Фотография №138



Фотография №139



Фотография №140



Фотография №141




Фотография №142



Фотография №143



Фотография №144



Фотография №145



Фотография №146



Фотография №147



Фотография №148



Фотография №149




Фотография №150



Фотография №151



Фотография №152



Фотография №153



Фотография №154



Фотография №155



Фотография №156




Фотография №157



Фотография №158



Фотография №159



Фотография №160



Фотография №161




Фотография №162



Фотография №163



Фотография №164



Фотография №165



Фотография №166



Фотография №167




Фотография №168




Фотография №169



Фотография №170



Фотография №171



Фотография №172



Фотография №173

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания (строения)

расположенного по адресу:

п.Боровский ул.Горького 10, строение 1

Дата записи и Литера по плану	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая)	Номер помещения (квартира и проч.)	Номер по плану строения: комнаты,	Назначение частей: комната, кухня, коридор, ванная и т.д.	Общая площадь	Распределение площади здания						высота по внутреннему обмеру
						основная	вспомогательная	поджия, балкон	вспомогательная	основная	вспомогательная	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
A	1		1	тамбур	1,0		1,0					3,10
			2	коридор	49,4		49,4					
			3	основное	12,0	12,0						
			4	основное	11,2	11,2						
			5	туалет.комн	7,0		7,0					
			6	туалет	2,3		2,3					
			7	коридор	3,9		3,9					
			8	основное	46,3	46,3						
			9	основное	30,7	30,7						
			10	раздевалка	15,0		15,0					
			11	коридор	1,8		1,8					
			12	тамбур	1,7		1,7					
			13	основное	82,7	82,7						
			14	сан.узел	10,1		10,1					
			15	основное	48,3	48,3						
			16	вспомогат.	1,4		1,4					
			17	вспомогат.	2,4		2,4					
			18	основное	34,8	34,8						
			19	раздевалка	13,6		13,6					
			20	коридор	1,8		1,8					
			21	тамбур	1,5		1,5					
			22	основное	7,9	7,9						
			23	коридор	2,7		2,7					
			24	коридор	61,4		61,4					
			25	тамбур	1,4		1,4					
			26	коридор	1,3		1,3					
			27	раздевалка	13,7		13,7					
			28	основное	33,2	33,2						
			29	основное	52,9	52,9						
			30	сан.узел	15,8		15,8					
			31	кухня	32,9		32,9					
			32	вспомогат.	11,3		11,3					
			33	вспомогат.	14,3		14,3					
			34	туалет	2,4		2,4					
			35	вспомогат.	21,3		21,3					
			36	раздевалка	17,6		17,6					
			37	коридор	1,5		1,5					



п.Боровский ул.Горького 10, строение 1



ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания (строения)

расположенного по адресу:

п.Боровский ул.Горького 10, строение 1

Дата записи и Литера по плану	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая	Номер помещения (квартира и проч.)	Номер по плану строения: комнаты,	Назначение частей: комната, кухня, коридор, ванная и т.д.	Общая площадь	Распределение площади здания						высота по внутреннему обмеру
						основная	вспомогательная	лоджия, балкон	вспомогательная	основная	вспомогательная	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
A	2		1	коридор	9,2		9,2					3,10
			2	основное	18,2	18,2						
			3	основное	14,0	14,0						
			4	сан.узел	8,0		8,0					
			5	туалет	3,8		3,8					
			6	основное	52,2	52,2						
			7	основное	50,1	50,1						
			8	основное	51,6	51,6						
			9	сан.узел	7,8		7,8					
			10	туалет	4,4		4,4					
			11	раздевалка	17,7		17,7					
			12	основное	46,2	46,2						
			13	основное	51,7	51,7						
			14	основное	52,4	52,4						
			15	вспомогат	6,9		6,9					
			16	туалет	4,4		4,4					
			17	основное	15,6	15,6						
			18	основное	16,2	16,2						
			19	коридор	9,0		9,0					
			20	туалет	5,3		5,3					
			21	сан.узел	9,3		9,3					
			22	раздевалка	18,9		18,9					
			23	основное	52,4	52,4						
			24	основное	45,8	45,8						
			25	основное	46,0	46,0						
			26	основное	50,3	50,3						
			27	сан.узел	8,0		8,0					
			28	туалет	5,5		5,5					
			29	раздевалка	14,2		14,2					
			30	основное	63,5	63,5						
			31	основное	23,7	23,7						
			32	туалет	3,6		3,6					
			33	сан.узел	7,1		7,1					
			34	коридор	9,1		9,1					
			35	коридор	12,5		12,5					



к поэтажному плану здания (строения)

п.Боровский ул.Горького 10, строение 1

п.Боровский ул.Горького 10, строение 1



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖК1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров